

PT-100

Trasduttore lineare di spostamento



Caratteristiche tecniche

- Sensore senza contatti
- Occhielli di fissaggio per tasselli
- Corsa: 100 mm
- Accuratezza: 1/100 di mm